



pintura exterior de edificio



cerramiento a recoger con malla antivandálica (ver plano detalle 2)
longitud 150ml

picado y entoscado de muro
altura 2,85m
longitud 35ml




Acumulaciones de agua en la zona de la entrada (ver plano detalle 1)


Calle Instituto

C.E.I.P. Quinta de la Paz



RAFAEL SANJUANES CALDERON <small>ARQUITECTO</small>	 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANJUANES DE BARRAMEDA	 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
MERCEDES MORENO RODRIGUEZ <small>ARQUITECTO TÉCNICO</small>	MEJORAS EN EL C.E.I.P. QUINTA DE LA PAZ	
ESCALA 1:300	SITUACION: CALLE DEL INSTITUTO	PLANO DE: UBICACION DE LAS OBRAS DENTRO DEL CENTRO
FECHA FEBRO DE 2010	2	





-  Pozo proyectado
-  Imbornal proyectado
-  Tubería de PVC Ø según plano

RAFAEL SERRANO INGENIERO TÉCNICO	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAR DE BARRAMEDA	
MERCEDES MORENO RODRIGUEZ	MEJORAS EN EL C.E.I.P. QUINTA DE LA PAZ	
INGENIERO	SITUACION: CALLE DEL INSTITUTO	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESCALA 1:100	PLANO DE: OBRAS EN ZONA DE LA ENTRADA AL CENTRO DETALLE 1	
FECHA FEBRO DE 2010	3	

ESTADO ACTUAL



ESTADO REFORMADO



RODRIGUEZ CALDERON SANTANA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAR DE BARRAMEDA	
ARQUITECTO	MEJORAS EN EL C.E.I.P. QUINTA DE LA PAZ	
MORENO RODRIGUEZ	SITUACION: CALLE DEL INSTITUTO	
ARQUITECTO TÉCNICO	PLANO DE:	
ESCALA	RECRECIDO DE MURO CON MALLA ANTIVANDALICA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
1:30	DETALLE 2	
FECHA		4
ENERO DE 2010		